

UT363S 数字式风速计使用说明书

一. 产品介绍

UT363S是一款性能稳定、安全、可靠的数字式风速计。广泛应用于矿业、电力、钢铁、石化、节能、航海、风扇制造、排气通风、体育运动等行业的风速测量。

具有如下特点:

- 采用新型红外发射接收传感器, 抗干扰能力强, 稳定性高
- 采用分体式设计,采用可伸缩式弹簧线,测量方便
- 采用LCD屏显示, 读数清晰直观

本使用说明书包括有关的安全信息和警告提示,请仔细阅读内容并严格遵 守所有的警告和注意事项。

▲ 警告:在使用产品之前,请仔细阅读有关"安全操作准则"。

二. 开箱检查


打开包装盒, 取出仪表, 请仔细检查项目是否缺少或损坏:

- 1. 主机----- 一台
- 2. 吸塑------ 一套
- 3. 使用说明书----- 一本

三. 安全操作准则


- 1. 使用前应检查仪表和附件,谨防任何损坏或不正常的现象。如发现本仪表完体已明显损坏以及液晶显示器无显示等,或者您认为本仪表已无法正常工作,请勿再使用本仪表。
- 2. 在进行测量时, 遵循使用操作说明。
- 3. 请勿随意打开仪表,以及更改内部接线,以免损坏仪表。
- 4. 当液晶显示器显示" ▶□"符号,应及时更换新电池。长时间不用应取出电池。
- 5. 不要在高温、高湿、易燃、易爆和强电磁环境中存放或者使用仪表。
- 6. 维护保养请使用软布及中性清洁剂清洁仪表外壳,切勿使用研磨剂及溶剂,以防外壳被腐蚀,损坏仪表。

四. 外表结构



1	可油件咸品	1	上本→ 上本→ 上本→ 上本→ 上本→ 上本→ 上本→ 上本→	5	+ウな事
ı	风还传恩品	٥	迁 按评寅线	Э	按链
2	风速测量测头	4	LCD显示屏	6	主机

五. 符号显示



1	最大值测量指示	10	海里/小时
2	最小值测量指示	11	英里/小时
3	平均值测量指示	12	华氏度
4	数据保持指示	13	摄氏度
5	电池欠压指示	14	温度测量值
6	风速测量值	15	自动关机指示
7	米/秒	16	风寒提示
8	千米/小时	17	蒲福风力等级
9	英尺/分钟		

六. 按键功能及设置

1. 心: 开机/关机

关机状态下:长按1s,开机;

开机状态下:长按1s,开启/取消自动关机; 短按:关机。

2.UNIT:风速及温度单位选择

单位转换键:在风速测量时,短按此键,风速单位依次循环是:m/s、km/h、ft/min、knots、mph; 长按此键,温度单位在°C、°F间转换。

3.MODE:最大值/最小值/平均值选择

最大值/最小值/平均值:在风速测量时,按此键可选择最大值、最小值、平均值及正常值测量。当选择了最大值,风速值和温度值始终显示最大值; 当选择了最小值,风速值和温度值始终显示最小值;当选择了平均值,风速值和温度值始终显示平均值。

4.HOLD/BL:数据保持/背光

HOLD数据保持:在风速测量时,短按键1次保持测量数据,再短按1次退出数据保持,继续正常测量; 长按此键开启背光,再长按此键关闭背光。

七. 技术指标

1.一般规格

- a. 液晶显示: 风速测量值: 4位数液晶显示; 温度测量值: 3位半数液晶显示。
- b. 过载指示: 当风速大于45m/s以"0L"显示。当温度高于50℃超量程时以 "0L"显示,当温度低于 10℃超量程时以"-0L"显示。
- c. 数据保持: 具有数据保持功能(显示"HOLD"符号)。
- d. 最值显示:在最大值模式(显示"MAX"符号)显示测量最大值;在最小值模式(显示"MIN"符号)显示测量最小值;在平均值模式(显示"AVG"符号)显示测量平均值。
- e. 电池欠压显示: 当显示" ▶ "符号时,应及时更换新电池。
- f. 背光功能: 可手动开启或关闭背光。
- g. 取样速率: 0.5秒。
- h. 自动关机:无操作约5分钟后自动关机;可设为不自动关机。
- i. 传感器种类: 红外发射接收风速传感器及NTC负温度系数温度传感器。
- j. 耐撞击强度: 可承受1米落地撞击。
- k. 电源要求: 3节1.5V电池(7号)。

2. 主要指标

功能	量程	分辨力	准确度	说明	
	0. 4~30m/s(标准)		± (5%+0.5m/s)		
	1. 4~108 km/h(参考)] 读数0~99:0. 01	± (5%+1. 5km/h)		
风速测量	78~5905 ft/min(参考)	读数100~999:0. 1	± (5%+100ft/min)		
	0.7~58 knots(参考)] 读数1000以上: 1	± (5%+1knots)	环境温度: 23℃ ±5℃	
	0.8~67 mph(参考)		± (5%+1mph)	一 环境湿度: ≤80%RH 风力等级只作参考	
11 在 测 量	−10~50°C	0. 1°C	±2°C		
温度测量	14~122°F	°F 0. 2°F			
风力等级	0~12级	1级	±1		

3. 环境限制

- a. 室内使用
- b. 最大海拔高度: 2000米
- c. 污染等级: 2级
- d. 工作温湿度: 0°C~40°C(不大于80%RH)
- e. 储存温湿度: -20°C~60°C (不大于75%RH)

八. 保养与维护

1.一般维护

警告:请不要打开仪表壳体,以免影响仪表精度或损坏仪表。

- a.本仪器的维修与服务必须由有资格的专业维修人员或指定的维修部 门完成。
- b. 定期性使用干布去清洁外壳,但不得使用含有研磨剂或溶剂成分的 清洁剂。

2.电池安装与更换

本仪器的电源为3节1.5V AAA(7号)电池,请参考右图,按照图示顺序 安装或更换电池。

保修证/合格证

多谢阁下选购"优利德"产品。本公司向各直接用户保证"优利德"仪表类提供二年免费保修服务、仪器类提供三年免费保修服务,保修规则如下:

- (一) 优利德科技(中国)股份有限公司 (如下简称"优利德"),为客户提供由购机日起仪表类二年保修服务。 (坐) 用户必须出示此保修证及正式购机发票。 (三) 用户必须出示此保修证及正式购机发票。 (三) 如于保修期发生故障,经本公司技术人员证实故障属于正常情况下发生,优利德将免费提供修理坏机及更换零件服务。 (四) 更换后的所有零件,将归属优利德。 (五) 保修产生物流运送费用由用户自行负责。 (六) 在下列情况优利德不承担保修责任,如用户确定需要优利德提供维修服务,需支付维修及定性对制费用。
- (六) 在下列情况优利德不承担保修贡仕,如用广明疋而安儿刊修证供华珍瓜为,而入口。 修及零件材料费用: (甲)产品曾被非本公司技术人员或非经本公司授权服务站修理或改装。 (乙)产品曾因被错误操作、保养、人为损坏、破坏、撑坏、水浸等意外等引致损坏。 (七)本公司将不负责任何于作用时引致的其它损失。 (八)机壳、保险丝、电池、表笔、机箱、布包等附件不提供免费保修,若需购买上述附件,我公司收取成本费。 (九)本保修证只适用于中国大陆地区有效。
- 注意:请保留此保修证及购买商号的发票正本。修理时需出示给维修人员查阅,方为有效。

产品类别	仪表	型号	UT363S
出厂日期		经销商号	
检验员	检(3)	购机日期	

优利德保证此产品符合说明书所要求的测量规格及技术标准,产品合格。

优利德科技(中国)股份有限公司

地址:中国广东省东莞松山湖高新技术产业 开发区工业北一路6号 电话:(86-76)]8572 3888 邮编: 523 808 http://www.uni-trend.com.cn



