

描述

DW01 是一个锂电池保护电路，为避免锂电池因过充电、过放电、电流过大导致电池寿命缩短或电池被损坏而设计的。它具有高精确度的电压检测与时间延迟电路。


主要特点

- 工作电流低；
- 过充检测 4.3V，过充释放 4.05V；
- 过放检测 2.5V，过放释放 3.0V；
- 过流检测 0.15V，短路电流检测 1.0V；
- 充电器检测；
- 过电流保护复位电阻；
- 工作电压范围广；
- 小封装。

应用


- 单一锂电池保护电路。

SOT23-6



Dimensions in millimeters

典型应用电路图



DW01

极限参数


参数	符号	参数范围	单位
电源电压	VDD	VSS-0.3~VSS+12	V
OC 输出管脚电压	VOC	VDD-15~VDD+0.3	V
OD 输出管脚电压	VOD	VSS-0.3~VDD+0.3	V
CSI 输入管脚电压	VCSI	VDD+15~VDD+0.3	V
工作温度	Topr	-40~+85	℃
存储温度	Tstg	-40~+125	℃

电气特性参数 (除非特别指定, Tamb=25°C)

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
工作电压						
工作电压	VDD	--	1.5	--	10	V
电流消耗						
工作电流	IDD	VDD=3.9V	--	4.0	6.0	uA
待机电流	IPD	VDD=2.0V	--	0.3	0.6	uA
检测电压						
过充电检测电压	VOCD	--	4.25	4.275	4.30	V
过充电释放电压	VOCR	--	4.05	4.075	4.10	V
过放电检测电压	VODL	--	2.40	2.50	2.60	V
过放电释放电压	VODR	--	2.90	3.00	3.10	V
过电流 1 检测电压	VOI1	--	0.12	0.15	0.18	V
过电流 2 (短路电流) 检测电压	VOI2	VDD=3.6V	0.80	1.00	1.20	V
过电流复位电阻	Rshort	VDD=3.6V	50	100	150	KΩ
过电器检测电压	VCH	--	-0.8	-0.5	-0.2	V
迟延时间						
过充电检测迟延时间	TOC	VDD=3.6V~4.4V	150	340	500	ms
过放电检测迟延时间	TOD	VDD=3.6V~2.0V	80	200	300	ms
过电流 1 检测迟延时间	TOI1	VDD=3.6V	5	13	20	ms
过电流 2 (短路电流) 检测迟延时间	TOI2	VDD=3.6V	--	5	50	us
其他						
OC 管脚输出高电平电压	Voh1	--	VDD-0.1	VDD-0.02	--	V
OC 管脚输出低电平电压	Vol1	--	--	0.01	0.1	V
OD 管脚输出高电平电压	Voh2	--	VDD-0.1	VDD-0.02	--	V
OD 管脚输出低电平电压	Vol2	--	--	0.01	0.1	V
开始向零伏电池充电的充电器电压	VOCHA	DW01+	1.50	--	--	V

DW01

管脚排列图



管脚号	符号	I/O	管脚描述
1	OD	O	放电控制 FET 门限连接管脚。
2	CSI	I/O	电流感应输入管脚, 充电器检测。
3	OC	O	充电控制 FEL 门限连接管脚。
4	TD	I	延迟时间测试管脚。
5	VDD	I	正电源输入管脚。
6	VSS	I	负电源输入管脚。

功能描述

正常条件

如果 $VODL > VDD > VOCU$, 并且 $VCH < VCSI < VOI1$, 那么 M1 和 M2 都开启 (见典型应用电路图)。此时充电和放电均可以正常进行。

过充电状态

当从正常状态进入充电状态时, 可以通过 VDD 检测到电池电压。当电池电压进入到这充电状态时, VDD 电压大于 VOCU, 迟延时间超过 TOC, M2 关闭。

释放过充电状态

进入过记电状态后, 要解除过记电状态, 进入正常状态, 有两种方法。

- 如果电池自我放电, 并且 $VDD < VOCR$, M2 开启, 返回到正常状态。
- 在移去充电器, 连接负载后, 如果 $VOCR < VDD < VOCU$, $VCSI > VOI1$, M2 开启, 返回到正常模式。

过放电检测

当由正常状态进入放电状态时, 可以通过 VDD 检测到电池电压。当电池电压进入过放电状态时, VDD 电压小于 VODL, 迟延时间超过 TOD, 则 M1 关闭。此时 CSI 管脚通过内部电阻 RCSID 拉到 VDD。如果 $VCSI > VOI2$, 则电路进入断电模式 (电流小于 $0.3\mu A$)。

释放断电模式

当电池在断电模式时, 若连接入一个充电器, 并且此时 $VCH < VCSI < VOI2$, $VDD < VODR$, M1 仍旧关闭, 但是释放断电模式。如果 $VDD > VODR$, M1 开启并返回到正常模式。

充电检测

如果在断电模式有一个充电器连接电池, 电压将变为 $VCSI < VCH$ 和 $VDD > VODL$ 。M1 开启并返回到正常模式。

异常充电状态

如果在正常模式下, 充电器连接在电池上, 若 $VCSI < VCH$, 迟延超过 TOC, 则 M2 关闭。

过电流/短路电流检测

在正常模式下, 当放电电流太大时, 由 CSI 管脚检测到电压大于 $VOIX$ ($VOI1$ 或 $VOI2$), 并且迟延大于 $TOIX$ ($TIO1$ 或 $TIO2$), 则代表过电流 (短路) 状态。M1 关闭, CSI 通过内部电阻 RCSIS 拉到 VSS。

释放过电流/短路电流状态


当保护电路保持在过电流/短路电流状态时, 移去负载或介于 $VBAT+$ 和 $VBAT-$ 之间的阻抗大于 $500K\Omega$, 并且 $VCSI < VOI1$, 那么 M1 开启, 并返回到正常条件。

注: 当电池第一次接上保护电路时, 这个电路可能不会进入正常模式, 此时无法放电。如果产生这种现象, 使 CSI 管脚电压等于 VSS 电压 (将 CSI 与 VSS 短路或连接充电器), 就可以进入正常模式。


DW01

时序图

过充电状态→自放电状态→正常状态




过充电状态→负载放电→正常状态




DW01

时序图

过充电状态→充电器充电→正常状态




过充电状态→反常状态→正常状态



DW01

时序图

过充电状态→正常状态



内部框图

