

基于SPAD方案的单点激光雷达 BT1TM

1~2kHz 测量速度; 10 米测量距离; 室外抗环境光 3KLux; 具有极佳性价比

特点

● 基于飞行时间算法 (Direct Time Of Flight)

● 最大量程: 10m

● 测量盲区: 5cm

● 测量频率: 1~2kHz

● 绝对精度: ±20mm

● 分辨率: 1mm

● 工作温度: -20℃~+55℃

● 供电电压: 12-30V

● 小体积: 41mm*38mm*23 mm

● 重量: 40 克 (不含线缆)

● 抗环境光: 3KLux

应用

- [树脂、金属] 循环控制
- [汽车、金属] 焊接
- [物流] 自动仓库
- [食品] 推列机







1. 产品概述

BT1TM可检测各种工件,不易受安装场所限制。通过 TOF 和自定义 IC,可实现安装于各种场景的通用性。检测性能更加可靠,使用起来也更加简便。

2. 规格参数


#	型号	ВТ1ТМ
1		0.05m~10m(90%反射率),0.05m~10m(10%反射率)
2		40Hz(1~2KHz 可调)
3		± 20mm
4	重复精度	5mm
5		3KLux
6		650nm
7	测量激光等级	Class 2
8	测量激光视场角	4mm直径@1m
9	指示激光波长	N/A
10	指示激光等级	N/A
11	输入电压	4~20mA:20~30VDC,其它通讯:12~30VDC
12	峰值电流	100mA
13	平均电流	23mA
14	平均功耗	1W
15	通信方式	NPN+PNP, 4~20mA, 0~10V, RS485
16	防护等级	IP65
17	尺寸(长x宽x高)	41 x 38 x 23 mm
20	重量	40g(不含线缆)
21	工作温度	-20℃-+55℃(无冻结)
20	线缆规格	0.2mm 4芯PVC线缆,线长2m(可定制)
21	定制范围	支持输出协议定制





3. 引脚定义

引脚	定义 / 线材颜色	用户接口			
1	12-30V DC(棕)	外部电源正			
2	0V (蓝)	外部电源负			
3	NPN (黑)	NPN			
4	PNP (白)	PNP			
•					
引脚	定义 / 线材颜色	用户接口			
1	20/12-30V DC(棕)	外部电源正			
2	0V (蓝)	外部电源负			
3	0V (黑)	0V			
4	LOUT/VOUT+ (白)	4-20mA / 0-10V			
•					
引脚	定义 / 线材颜色	用户接口			
1	12-30V DC(棕)	外部电源正			
2	0V (蓝)	外部电源负			
3	485B(黑)	485B			
4	485A(白)	485A			

4. 产品尺寸










5. BT11M 功能使用说明

5.1 菜单操作

测距界面下。设定值无闪烁状态下,长按[MODE/▼]按钮3s,进入菜单界面。 单击[SET]进入下一菜单设置项,按住[SET]+单击[DISP/▲],返回上一菜单设置项。 任意设置项长按[SET]3s,保存当前设置项及之前设置项,并返回至测距界面。






5.2 输入输出选择: 目前版本输入输出固定 检测模式设置: 基准面模式/标准/窗口模式

菜单项:检测模式:标准模式/基准面模式/窗口模式


长按[SET]3s,保存并返回至测距界面。

不同模式的响应示意图如下:


标准模式:



基准面模式:



窗口模式:



(注: Hys. 迟滞距离)



5.3 不同的模式可在测距界面,可通过[SET]按钮快捷设定阈值和手动调谐两种设定方式。

[SET]快捷设定: (设定值处于无闪烁状态)

标准模式: 支持单点设定和两点设定。

单点设定:对准目标物,长按[SET]3s以上,"SET"闪烁,松开,设定完成。阈值为当前目标距离值。

两点设定:对准目标物1,单击[SET],存储当前距离值。对准目标物2,单击[SET],设定完成。阈值为两侧

测量值的均值 ((distance1+distance2) /2)

基准面模式: 仅存在单点设定。

单点设定:对准目标物,单击[SET],设置完成。设置当前距离值为基准面(距离0)。

窗口模式:支持单点设定和两点设定。

单点设定:对准目标物,长按[SET]3s以上,"SET"闪烁,松开,设定完成。NEAR和FAR距离值为目标物测量值±默认窗口值(20mm),(NEAR=distance-20,FAR=distance+20)。

两点设定: 对准目标物1,单击[SET],存储当前距离值。对准目标物2,单击[SET],设定完成。NEAR和FAR分别为两侧测量值。(distance1 < distance2, NEAR = diatance1, FAR = diatance2)。

手动调谐:

不同检测模式,均可通过手动调谐设置各自模式的设定值。

测距界面下,单击[MODE],设定值处于闪烁状态。

通过[DISP/▲]和[MODE/▼]调谐,支持单击和长按。无操作,5s,设定值不再闪烁,设定值自动保存。

5.4 不同模式下的检测触发条件:

检测模式	触发条件
标准模式	检测值<设定值
窗口模式	NEAR设定值 < 检测值 < FAR设定值
基准面模式	检测值 < -设定值 检测值 > +设定值

5.5 开关量设置:

菜单项:输出模式:I/O输出

动作模式: 常开/常闭

长按[SET]3s,保存并返回至测距界面。



5.6 初始化: (恢复出厂设置)

菜单项: 初始化: 是

长按[SET]3s,恢复出厂默认参数并返回至测距界面。

5.7 应差调节:

菜单项: 迟滞距离 (mm)

上方显示已设定应差值,下方显示可调设定值 通过[DISP/▲]和[MODE/▼]调谐,支持单击和长按。

长按[SET]3s,保存并返回至测距界面。

5.8 功能使用说明: (屏幕操作流程)


见上文。

5.9 延时设定

通过该功能,可延迟传感器的输出切换功能。延迟时间可设定。

菜单项:延时功能:无延时/断开延时/接通延迟/单次

延迟时间:设定同应差设置。



5.10 错误显示

当检测目标进入盲区范围或者超出测量最远距离,指示灯会显示红色提示,屏幕会显示"---"提示。



6. 更新履历

文件版本	更新时间(年/月/日)	更新内容
V0.5	23/03/09	量产初版
V1.0	24/12/30	更新规格书版式
V2.0	25/03/05	修正部分参数数据





电话: 025-58327981 邮箱: swzn@surertech.com

官网: http://www.surertech.com

地址: 江苏省南京市雨花台区铁心桥街道茗苑路

6号软件谷芯创产业园2号楼4层